

Весы счетные электронные CAS  
AC-100



(Цена со склада в г.Москва)

**38 319 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Счетные весы CAS AC-100 используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем на стойке, тензометрическим типом измерения, автоматической установкой нуля и выражением массы в количестве изделий (счетный режим). Платформа выполнена из нержавеющей стали. Комплектация: Крышка стойки Кронштейн индикатора Провод заземления Провод питания Платформа 4 болта M6x16 4 пластмассовых колпака болта 3 винта M5x10 Запасной предохранитель Особенности: Класс точности: средний Выборка массы тары из диапазона взвешивания Учет массы

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Код товара                        | 31275       |
| Производитель                     | CAS         |
| Страна производитель              | Южная Корея |
| Габариты, мм (ДхШхВ)              | 420х635х755 |
| Гарантия, мес                     | 12          |
| Напряжение, в                     | 220         |
| Энергопотребление, кВт            | 0,01        |
| Способ установки                  | Напольная   |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 100         |
| Печать этикеток                   | нет         |
| Для самообслуживания              | нет         |
| Дискретность, г                   | 20          |
| Размер платформы, мм              | 390х510     |
| Вес нетто, кг                     | 18          |
| Вес в упаковке, кг                | 19          |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)   | 750х520х340 |
| Упаковка                          | гофрокороб  |
| Статус в Москве                   | в наличии   |
| Стоимость доставки по Москве      | 700         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| тары Обнуление показаний в случае отклонения при пустой платформе Указатели слишком малой штучной массы или слишком малой массы пробы Диагностика неисправностей Питание от сети Характеристики: Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 100 кг Дискретность отсчета: 20 г |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|